

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷

اطلاعیه فنی - تعمیراتی

شماره: ۱۳۹۲-۵۴



کد مرکز: ۱۴۸۰۱

نوع خودرو: خانواده پژو ۲۰۶



عنوان: ایراد قفل در بیهای جانبی

بدینوسیله به اطلاع نمایندگی های مجاز می رساند، در صورت مراجعت مشتری با ایراد خرابی قفل در بیهای جانبی عقب پژو ۲۰۶ (ایراداتی مانند: قفل بعضی اوقات گیر می کند، قفل تا نیمه باز یا بسته می شود، قفل پس می زند، عدم عملکرد قفل و....)

ابتدا رودری را باز نموده و بررسی نمایید: روی قفل کننده داخلی چسب وجود نداشته باشد . در صورت وجود ، قبل از تعویض قفل ابتدا چسب را بطور کامل از روی فوم و میله ها پاک کرده و سپس اقدام به بررسی عملکرد قفل نمایید.



توجه: ایراد فوق اکثرا مربوط به خودروهای تولیدی اردیبهشت تا مهر ۹۲ می باشد.

کد اجرت	شرح
۵۲۱۴۰	باز و بست رودری

صفحه: ۱

تصویب: معاونت فنی و مهندسی خودرو

از: ۱

امضاء: شهریار سلطانی

نام:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو
محدث تهیه کننده: احمد کننده
تایید کننده: احمد کننده
امضاء: محمود خوش پسند
امضاء: محسن صرزاکانی