



اطلاعیه فنی



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

شماره: ۷۵-۱۳۹۵

کلید مدرک: ۱۶۳۰۵

عنوان: اقدامات لازم تعریف کلید خودرو H30 Cross در وضعیت های مختلف نوع خودرو: خودرو H30 Cross

بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز شرکت ایران خودرو پالوت خودروی H30 Cross می رساند اقدامات لازم مورد نیاز جهت تعریف کلید خودرو در وضعیت های مختلف به شرح زیر می باشد و لازم است کارشناسان فنی محترم طبق آیتم های تفکیک شده زیر اقدام نمایند.

A. تعویض کلید اصلی (ریموت کنترل دار)

- سفارش گذاری کلید جدید و ساخت تیغه فلزی با استفاده از مشخصات تیغه کلید یدک
- سفارش گذاری مجموعه واحد کنترل الکترونیکی مرکزی BCM با شماره فنی ۲۰۹۲۳۰۱۰ (شامل قطعه ریموت کنترل و یونیت BCM)
- تعریف کلید با استفاده از دستگاه عیب یاب مطابق با اطلاعیه فنی ۱۳۹۵-۷۰

B. تعویض کلید یدک

- سفارش گذاری کلید یدک جدید و ساخت تیغه فلزی کلید جدید با استفاده از مشخصات تیغه کلید اصلی
- تعریف کلید با استفاده از دستگاه عیب یاب مطابق با اطلاعیه فنی ۱۳۹۵-۷۰

C. تعویض همزمان دو کلید

- سفارش گذاری مجموعه واحد کنترل الکترونیکی مرکزی BCM با شماره فنی ۲۰۹۲۳۰۱۰ (شامل قطعه ریموت کنترل و یونیت BCM)
- تعویض کلیه قطعات مرتبط با مکانیزم قفل خودرو، شامل قفل در، در باک و مجموعه قفل های سویچی خودرو
- تعریف کلید با استفاده از دستگاه عیب یاب مطابق با اطلاعیه فنی ۱۳۹۵-۷۰

صفحه : ۱

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

نام: عبدالرضا امیدی

امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: فرشته زینالی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده: هومن پیرنیا

امضاء:

اقدام کننده: نادر بنی

امضاء: